


W ostatnim czasie, niektórzy operatorzy zagraniczni, rozpoczęli stosowanie nowego sposobu kodowania rozmów w systemie UMTS. **W związku z tym, zachodzi konieczność aktualizacji oprogramowania, żeby uniknąć problemów z wykonywaniem i odbieraniem połączeń podczas roamingu** (mimo, że telefon wskazuje pełen zasięg). Problem dotyczy następujących modeli firmy Sony Ericsson: C510, C702, C902, C905, W910, W595, G502, K660i, K850i. Aktualizacji można dokonać poprzez stronę producenta (www.sonyericsson.com/updateservice) lub bezpłatnie, w serwisie producenta. Aktualizacja poprzez stronę producenta polega na pobraniu i zainstalowaniu aplikacji **Update Service** na komputerze, a następnie podłączeniu do niego telefonu, za pomocą kabla USB (znajdującego się w pakiecie sprzedażnym*). Proces zmian oprogramowania trwa kilka minut i jest bardzo intuicyjny. Należy pamiętać o pełnym naładowaniu telefonu przed rozpoczęciem procesu oraz o stworzeniu kopii zapasowej danych.

*W przypadku modeli G502 oraz C510 w zestawie brak kabla. Jeżeli klient nie ma możliwości zakupu (kabel DCU-60, cena ok. 70PLN), jedyną możliwością zmiany oprogramowania jest wizyta w serwisie.

W przypadku, gdy użytkownik nie ma możliwości aktualizacji oprogramowania przed wyjazdem za granicę, rozwiązaniem pozostaje **zmiana trybu działania sieci na GSM:**
(Menu>Ustawienia>Łączność>Sieci komórkowe>Sieci GSM/3G>**Tylko GSM**).




Opis instalacji i korzystania z aplikacji Update Service:


Instrukcja instalacji

1. Pobierz pakiet instalacyjny ze strony www.sonyericsson.com/updateservice do folderu tymczasowego na komputerze.
2. Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


Otwórz program **Update service** > pojawią się informacje podstawowe na temat aktualizacji oprogramowania.




Należy pamiętać, że zmiana oprogramowania, wiąże się z utratą wszystkich danych zapisanych w pamięci telefonu. Należy więc pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej. Po kliknięciu na panel "Jak utworzyć kopię zapasową danych" pojawiają się informacje w jaki sposób można ją utworzyć.



Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, zamknij okno. Zaakceptuj umowę licencyjną i wybierz **Rozpocznij**



Zaznacz swój model telefonu (na przykładzie C902), a następnie wybierz **Dalej**



Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami

Update Service

Podłączanie telefonu
Bieżące oprogramowanie w telefonie zostanie sprawdzone

Produkt Podłączanie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

1. Upewnij się, że akumulator telefonu jest w pełni naładowany.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Wyłącz telefon.
4. Wyjmij akumulator z telefonu, a następnie włóż go ponownie.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C telefonu podczas podłączania do niego kabla USB.
6. Nadal przytrzymuj przycisk C.



Wersja: 2.9.6.12 Wstecz

Po podłączeniu telefonu, na komputerze, automatycznie zainstalowane zostaną sterowniki

Update Service

Podłączanie telefonu
Bieżące oprogramowanie w telefonie zostanie sprawdzone

Produkt Podłączanie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

1. Upewnij się, że akumulator telefonu jest w pełni naładowany.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Wyłącz telefon.
4. Wyjmij akumulator z telefonu, a następnie włóż go ponownie.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C telefonu podczas podłączania do niego kabla USB.
6. Nadal przytrzymuj przycisk C.



Wersja: 2.9.6.12 3 ... 10:54 środa

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami

Update Service

Podłączanie telefonu
Bieżące oprogramowanie w telefonie zostanie sprawdzone

Produkt Podłączanie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

1. Upewnij się, że akumulator telefonu jest w pełni naładowany.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Wyłącz telefon.
4. Wyjmij akumulator z telefonu, a następnie włóż go ponownie.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C telefonu podczas podłączania do niego kabla USB.
6. Nadal przytrzymuj przycisk C.

 **Zwolnij przycisk C.**

Sprawdzanie podłączonego telefonu



Wersja: 2.9.6.12 Wstecz

Pojawi się informacja, że dostępne jest nowe oprogramowanie. Jeśli utworzyłeś już kopie zapasową, wybierz Zainstaluj

Update Service


Potwierdzenie instalacji

Produkt Podłączanie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

Jest dostępne nowe oprogramowanie dla telefonu (R3EA03B)

Zaleca się zainstalowanie aktualizacji oprogramowania, aby zapewnić jak najlepsze działanie produktu.

Dane przechowywane w pamięci telefonu zostaną utracone. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej kontaktów i innych danych.



C902
R3EA031

Wersja: 2.9.6.12

Wybierz Tak

Update Service

Potwierdzenie instalacji

Produkt Podłączenie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

Jest dostępne nowe oprogramowanie dla telefonu (R3EA038)

Zaleca się zainstalowanie aktualizacji oprogramowania. Aby zapisać istniejące dane telefonu, przed aktualizacją należy utworzyć kopię zapasową danych.

Dane przechowywane w pamięci telefonu (kontakty i inne dane) zostaną usunięte.

Jak utworzyć kopię zapasową danych?

Potwierdzenie usunięcia danych

Upewnij się, że utworzono kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie. Podczas aktualizacji wszystkie dane i ustawienia użytkownika zostaną utracone. Aktualizacja nie ma wpływu na dane przechowywane na karcie pamięci i karcie SIM. Czy na pewno chcesz kontynuować?

Tak Nie

C902 R3EA031

Anuluj Zainstaluj

Wersja: 2.9.6.12

Aplikacja pobierze oprogramowanie, a następnie rozpocznie się proces instalacji

Update Service

Pobieranie i instalacja

Produkt Podłączenie Potwierdzenie Instalacja Zakończono

Pobieranie zostało ukończono.

Anuluj

Instalowanie oprogramowania w telefonie.


! Nie odłączaj telefonu do momentu ukończenia instalacji.

Uwaga: ta operacja może potrwać kilka minut w zależności od produktu i typu połączenia internetowego.

Wersja: 2.9.6.12

Po kilku minutach pojawi się informacja o zakończeniu procesu. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Update Service ×


 **Zakończono!**
Telefon został zaktualizowany

Produkt Podłączanie Potwierdzanie Instalacja **Zakończono**

Instalacja została ukończona pomyślnie

1. Odłącz telefon.
2. Wyjmij akumulator z telefonu, a następnie włóż go ponownie.
3. Włącz telefon. Pierwsze uruchomienie telefonu po wykonaniu aktualizacji może chwilę potrwać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.sonyericsson.com/support>.



Wersja: 2.9.6.12

Aktualizuj kolejny Zakończ